



25.2.2010

Kiinteistökehityspäällikkö
Mikko Lepo
Jyväskylän Tilapalvelu
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä

Suullinen lausuntopyyntö 23.2.2009

**LAUSUNTO HUHTASUON KOULUN, HUHTAHARJUN YLÄASTEEN SEKÄ
HUHTARINTEEN ERITYISKOULUN JA PÄIVÄKODIN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSESTA**

Keski-Suomen museo on inventoinut syksyllä 2009 Jyväskylän Huhtasuon koulun, Huhtaharjun yläasteen sekä Huhtarinteen erityiskoulun ja päiväkodin kiinteistöt ja arvioinut rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa.

Huhtasuon vuonna 1975 valmistunut koulu (A-osassa luokkatilat ja B-osassa liikuntatilat) suunniteltiin Jyväskylän kaupungin omana työnä. Piirustukset laati kaupunginarkkitehti Erkki Kantonen. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda koulutiloista helposti muunneltavia. Arkkitehtuuriltaan koulun rakennukset ovat tyypillisiä ja julkisivuiltaan tavanomaisia 1970-luvun koulu-rakennuksia. Koulun erityispiirre, tilojen muunneltavuus kevyiden ja siirrettävien väliseinien avulla, aiheutti melko pian koulun valmistumisen jälkeen rakenteellisia ongelmia. Koulun sisätiloja on muutettu rakenteiden korjaamiseksi ja käyttötarkoituksen osittain muuttuessa. Tasakaton ja kattoikkunoiden vuotoja on korjattu useaan otteeseen. Sisäilmaongelmien vuoksi koulun liikuntatilat eivät ole enää käytössä. Keski-Suomen museon mielestä Huhtasuon koululla ei ole sellaista kulttuurihistoriallista arvoa, että rakennus tulisi suojella.


Huhtaharjun koulukeskukseen kuuluvat arkkitehtuurikilpailun tuloksena vuonna 1983 valmistunut Huhtarinteen yläaste ja vuonna 1987 valmistuneet erityiskoulu ja päiväkotit. Rakennukset suunniteltiin Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Yläaste-suunnitelma pohjautui soluhalli-keskuskatu -idealalle, jossa luokkatilat tehtiin kolmen soluhalliaulan ja niitä yhdistävän keskeiskäytävän ympärille. Suunnittelun lähtökohtana oli

peruskoulun aineluokkajärjestelmä, jonka vuoksi kunkin luokka-asteen yhteiseksi tilaksi muodostui oma aulahalli ja välituntihiha. Huhtarinteen erityiskoulussa ja päiväkodissa toistuu yläasteen muotokieli pienemmässä mittakaavassa. Koulukeskusta voidaan pitää rakennushistoriallisesti ja historiallisesti merkittävänä kokonaisuutena.

Huhtaharjun koulukeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi on syksyllä 2009 tehty rakenteiden kosteusvauriotutkimus (Insinööritoimisto mittatyö Suomi Oy/9.9.2009). Rakennusten rakenteet edustavat rakennusaikansa tavanomaisia rakennusteknisiä ratkaisuja. Kosteusvauriotutkimuksessa on paljastunut, että tuulettumattomien rakenteiden eristeet ovat laajasti kostuneet. Mittavia kosteusvaurioita on havaittu alapohjassa, sokkeleissa, ulkoseinissä, joissakin väliseinärakenteissa sekä yläpohja- ja kattorakenteissa.

Tehdyn rakenteiden kosteusvauriotutkimuksen perusteella täysin uusittavien rakenteiden laajuuden takia rakennusten alkuperäisiä rakennusmateriaaleja ja asua säilyttävä korjaaminen ei ole mahdollista. Tämän vuoksi Keski-Suomen museo ei esitä Huhtaharjun koulun eikä Huhtarinteen erityiskoulun ja päiväkodin suojelua.

KESKI-SUOMEN MUSEO


Heli-Maija Voutilainen
museonjohtaja

TIEDOKSI

Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus